

Artikelnummer: **112141WS008**

Sprache | Language DE EN FR NL ES PL

Interne Belegnummer: 1016320

Seriennummer: 202305087

Datum: 19.07.2023

Gerätezustand:

- Neuwertig | unbenutzt
- Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- Gebrauchsspuren | technisch überprüft

Bemerkungen / Remarks:

Verbogene Gehäuseteile gerichtet.
Defekte IR - Röhre ersetzt.

Produktspezifische Informationen

- | | | | |
|------------------------------|--|--|---|
| VDE Prüfung durchgeführt: | <input type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | <input checked="" type="checkbox"/> NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN | |
| Gerät gereinigt: | <input type="checkbox"/> JA | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN | |

Verpackung:

- Originalverpackung
- Originalverpackung (Beschädigt)
- Transportverpackung (keine Originalverpackung)

Bild 1




Bild 2



Bild 3



Bild 4




Bild 5



Bild 6

