# PRÜFPROTOKOLL

**Artikelnummer:** **337187WS001**

Sprache | Language (•) DE ( ) EN ( ) FR ( ) NL ( ) ES ( ) PL

Interne Belegnummer: 1016591 Seriennummer: nicht vorhanden Datum: 04.11.2024

**Gerätezustand:**

- [ ] Neuwertig | unbenutzt
- [x] Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- [ ] Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- [ ] Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- [ ] Gebrauchsspuren | technisch überprüft

**Bemerkungen / Remarks:**

leichte Kratzer auf der Arbeitsfläche

**Produktspezifische Informationen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VDE Prüfung durchgeführt: | [ ] JA | [ ] NEIN | [x] NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | [x] JA | [ ] NEIN | |
| Auf Funktion geprüft: | [x] JA | [ ] NEIN | |
| Gerät gereinigt: | [x] JA | [ ] NEIN | |

**Verpackung:**

- [ ] Originalverpackung
- [ ] Originalverpackung (Beschädigt)
- [x] Transportverpackung (keine Originalverpackung)

**Bild 1**



**Bild 2**

**Bild 3**

**Bild 4**



**Bild 5**

**Bild 6**