PRÜFPROTOKOLL



Artikelnummer: 114006WS006 Sprache | Language ODE OEN OFR ONL OES OPL Interne Belegnummer: 1015646 Seriennummer: 20220508000861 Datum: 22.02.2023 Bemerkungen / Remarks: Gerätezustand: Gehäuse und Reflektor hat leichte Kratzer. Neuwertig | unbenutzt Beschädigt (leicht) | technisch überprüft Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft Gebrauchsspuren | technisch überprüft **Produktspezifische Informationen** NICHT NOTWENDIG VDE Prüfung durchgeführt: NEIN **■** JA Auf Vollständigkeit geprüft: ■ JA NEIN Auf Funktion geprüft: ■ JA NEIN Gerät gereinigt: JΑ NEIN Verpackung: Originalverpackung Originalverpackung (Beschädigt) Transportverpackung (keine Originalverpackung) Bild 1





Bild 2



Bild 3





Bild 4



Bild 5



Bild 6

