

Artikelnummer: **283712WS001**

Sprache | Language  DE  EN  FR  NL  ES  PL

Interne Belegnummer: 1015709

Seriennummer: Ohne

Datum: 03.04.2023

## Gerätezustand:

- Neuwertig | unbenutzt
- Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- Gebrauchsspuren | technisch überprüft

## Bemerkungen / Remarks:

Messe Rücklauf Unterbau mit drei Türen installiert. Türen wurden ausgebaut . Der Unterbau hat leichte Kratzer.

## Produktspezifische Informationen

- |                              |                                        |                                          |                                                     |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| VDE Prüfung durchgeführt:    | <input type="checkbox"/> JA            | <input type="checkbox"/> NEIN            | <input checked="" type="checkbox"/> NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN            |                                                     |
| Auf Funktion geprüft:        | <input type="checkbox"/> JA            | <input checked="" type="checkbox"/> NEIN |                                                     |
| Gerät gereinigt:             | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN            |                                                     |

## Verpackung:

- Originalverpackung
- Originalverpackung (Beschädigt)
- Transportverpackung (keine Originalverpackung)

## Bild 1




Bild 2




Bild 3



**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**

